



# Cascina Linterno nei secoli.

Evoluzione ipotizzata dell'insediamento di Cascina Linterno sulla base della documentazione consultata.

(ricostruzione di Gianbattista Vida)



All'interno (piano terra) sulla parete di fronte al camino di fianco alla finestra, affresco della "Colombina" possibile firma di Petrarca

All'interno (primo piano) tre stanze che la tradizione rimanda a Petrarca. È la parte più degradata. Una parete divisoria è posticcia, (quindi senza affreschi) mentre il nucleo originale dovrebbe avere anche un camino (si sente il vuoto).



La Delibera comunale del settembre 2010 prevedeva solo un "possibile restauro" dell'Oratorio (chiesetta). Per il resto "messa in sicurezza" con la tecnica "cuci-scuci"

Nota Bene! Questo è il nucleo più antico e più a rischio. L'origine potrebbe essere del XII secolo. La parete divisoria tra sede e cucina (con il camino) è posticcia.