









**INTERVENTI ESEGUITI IN**

**Viario 3350**  
**Dip. ZAMA**

**VIA MELERI GEREMIA**





<i>Data pulizia</i>	<i>Civico</i>	<i>Indicazione</i>	<i>Targhetta</i>	<i>Funz.</i>	<i>Anomalia</i>	<i>Irregolarità</i>	<i>Data fresa.</i>	<i>Esito fresa</i>	<i>Anomalia fresa</i>
21/05/2015		PL 6							
21/05/2015		PL 5			F1-SIFONE OSTRUITO				
29/01/2015	33		24809						
29/01/2015	33		24810		F1-SIFONE OSTRUITO		25/03/2015		F1-SIFONE OSTRUITO
29/01/2015	33	PL 23	24811						
29/01/2015	33		24812						
29/01/2015		PL 21	24813						

**INTERVENTI ESEGUITI IN**

**VIA MELERI GEREMIA**

**Viario 3350**

**Dip. ZAMA**

<i>Data pulizia</i>	<i>Civico</i>	<i>Indicazione</i>	<i>Targhetta</i>	<i>Funz.</i>	<i>Anomalia</i>	<i>Irregolarità</i>	<i>Data fresa.</i>	<i>Esito fresa</i>	<i>Anomalia fresa</i>
29/01/2015			24814						
21/05/2015		PL 4	24819						
21/05/2015		PL 3	24820						
21/05/2015			24821						
21/05/2015		PL 1	24822	